



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL TUCURU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL QUETZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-0033-43	FECHA:	9/12/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE PARED DE COCINA



Foto 2: SUSTITUCION DE PAREDES DE COCINA



Foto 3: SUSTITUCION DE PINTURA DE PAREDES



Foto 4: SUSTITUCION DE PINTURA DE PAREDES



Foto 5: SUSTITUCION DE PISO



Foto 6: SISTITUCION DE TORTA DE CEMENTO POR PISO CERAMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

