

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TUCURÚ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL QUETZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-0033-43	FECHA:	18/12/2024



Foto1: Pintura en establecimiento




Foto 2: Colocacion de azulejo en aulas del establecimiento



Foto 3: Sustitución de techo y lamina en area de cocina



Foto 4: Sustitución de pared de cocina



Foto 5: Colocación de azulejo en todo el corredor del establecimiento



Foto 6: Sustitución de techo en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

