

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Tucurú
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Tierra Linda	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tierra Linda, Tukurú. A.V.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-0035-43	FECHA:	19/06/2024



Foto1: de esta forma se encuentra el muro perimetral gracias al programa de mantenimientos de edificios escolares



Foto 2: El muro perimetral enfrente de la escuela despues de haberse terminado.



Foto 3: de esta forma quedo la parte norte del predio



Foto 4: parte de adelante del muro perimetral de esta forma a quedado



Foto 5: De esta forma quedo el muro perimetral donde esta la iglesia.




Foto 6: otro angulo para ver como a quedado el muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

