



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TUCURU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO PANJOLBO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PANJOLBO, TUCURU, A.V.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-0036-43	FECHA:	DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2024.



Foto 1: Montaje de nuevas bigas o tijeras que no tenia para mayor durabilidad.



Foto 2: Instalación del nuevo entechado.



Foto 3: Para limpiar paredes se utilizo pulidora con discos especiales, ya que no era posible repintar.



Foto 4: Instalaciones listas para pintar.



Foto 5: Cimentación del muro frontal protector del Edificio educativo.



Foto 6: Altura maxima del muro como base del enmallado frontal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

