

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TUCURU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO PANJOLBO.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PANJOLBO. TUCURU. A.V.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-0036-43	FECHA:	15/08/2024



Foto 1: Es así como se ha quedado desde este ángulo.



Foto 2: Vista desde este ángulo con todos sus acabados objetivamente.



Foto 3. Parte frontal, el entechado ya no sufrirá daños con los juegos de futbol.



Foto 4: Vista desde la parte de atrás, entechado largo y pintura de la pared terminada.



Foto 5: Interior del aula donde se resguarda la fuente de energía solar del establecimiento educativo.





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

