



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL TUCURU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JUAN BENIPEC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-0039-43	FECHA:	31/10/2024



Foto 1: TERMINACION DE COLOCACION DE PUERTA DE COCINA



Foto 2: CULMINACION DE COLOCACION VENTANALES DE COCINA



Foto 3: SUSTITUCION DE PUERTAS DE BAÑOS



Foto 4: SUSTITUCION DE PUERTAS DEL ESTABLECIMIENTO Y BALCONES (20 BALCONES)



Foto 5: SUSTITUCION DEL ENTECHADO DE LA COCINA



Foto 6: SUSTITUCION DE PINTURA DE PAREDES DEL ESTABLECIMIENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPRM



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

