



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Miguel Tucurú
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Río San Jose
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-0048-43	FECHA:	18/07/2024



Foto 1: Mejoramiento del muro perimetral



Foto 2: Mejoramiento de paredes.



Foto 3: Sustituyendo el entechado.



Foto 4: Colocacion de nuevas puertas.



Foto 5: Colocación de nuevas ventanas.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

