



Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Miguel Tucurú
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Rio San Jose
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-0048-43	FECHA:	13/08/2024



Foto 1: Muro perimetral mejorada satisfactoriamente.



Foto 2: Pared mejorada satisfactoriamente.



Foto 3: La sustitución y el mejoramiento del entechado.



Foto 4: Se sustituyeron las puertas de madera por puertas de metal.



Foto 5: En la Imagen se observa las ventanas nuevas.



Foto 6: Ventanas nuevas para la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

