

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL TUCURU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN JUAN SEGANAL II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-0065-43	FECHA:	30/10/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE VENTANALES



Foto 2: SUSTITUCION DE ENTECHADO DE COCINA




Foto 3: SUSTITUCION DE PUERTAS DEL ESTABLECIMIENTO



Foto 4: SUSTITUCION PORTON DE ENTRADA DEL ESTABLECIMIENTO



Foto 5: SUSTITUCION DE ENTECHADO DE BAÑOS



Foto 6: SUSTITUCION DE MAYA PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPRM



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

