

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL TUCURU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN JUAN SECANAL II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-0065-43	FECHA:	30/10/2024



Foto1: TERMINACION DE COLOCACION DE BALCONES



Foto 2: CULMINACION DE COLOCACION DE BALCONES DEL ESTABLECIMIENTO



Foto 3: SUSTITUCION DE PUERTAS DE CADA UNA DE LAS AULAS



Foto 4: SUSTITUCION DE ENTECHADO DE LA COCINA



Foto 5: SUSTITUCION DE PUERTAS DE BAÑOS DE LA ESCUELA



Foto 6: SUSTITUCION DE CIRCULACION DE ESCUELA CON MAYA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---