

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL TUCURU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO COCARSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-0086-43	FECHA:	28/10/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE MURO Y MAYA PERIMETRAL



Foto 2: SUSTITUCION DE MURO Y MAYA PERIMETRAL



Foto 3: SUSTITUCION DE MURO Y MAYA PERIMETRAL



Foto 4: SUSTITUCION DE MURO Y MAYA PERIMETRAL



Foto 5: SUSTITUCION DE MURO Y MAYA PERIMETRAL



Foto 6: SUSTITUCION DE MURO Y MAYA PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Concejo Municipal	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

