

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL TUCURU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO COCARSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-0086-43	FECHA:	28/10/2024



Foto 1: CULMINACION DE SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL



Foto 2: CULMINACION DE SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL



Foto 3: CULMINACION DE SUSTITUCION DE PORTON



Foto 4: CULMINACION DE SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL




Foto 5: CULMINACION DE SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL



Foto 6: CULMINACION DE SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Escuela		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---