

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUE TUCURU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVA VINARQZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-1404-43	FECHA:	31/10/2024



Foto1: SUSTITUCION DE PAREDES DE DOS AUAS



Foto 2: SUSTITUCION DE PARED DE AULA



Foto 3: SUSTITUCION DE PISO DE AULA DE TECNOLOGIA



Foto 4: SUSTITUCION DE PARED DE AULAS



Foto 5: SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINAS DE AULA DE TERCER GRADO SECCIÓN "B"



Foto 6: SUSTITUCION DE PINTURA DE PAREDES DEL ESTABLECIMIENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público