



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUE TUCURU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVA VINARÓZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-1404-43	FECHA:	31/10/2024



Foto1: FINALIZACION DE SUSTITUCION DE PUERTA METALICA



Foto 2: SUSTITUCION DE PISO DE AULAS



Foto 3: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE ENTECHADO



Foto 4: SUSTITUCION DE PARED DE AULA DE TERCER GRADO SECCIONN"B"



Foto 5: SUSTITUCION DE VENTANAS METALICAS DE AULAS TERCER GRADO SECCION "B"



Foto 6: SUSTITUCION DE PINTURA DE PAREDES DEL ESTABLECIMIENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público