



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL TUCURU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-6653-42	FECHA:	8/10/2024



Foto1: COLOCACION DE PISOS DE GRANITO



Foto 2: COLOCACION DE TECHO



Foto 3: CAMBIO DE PUERTA




Foto 4: SE OBSERVA QUE ESTAN PINTANDO EL MODULO

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la DPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL TUCURU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-6653-42	FECHA:	20/08/2024



Foto1:



Foto 2:



Foto 3:



Foto 4:



Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL TUCURU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-6653-42	FECHA:	20/08/2024



Foto 1:



Foto 2:



Foto 3:



Foto 6:



Foto 5:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL TUCURU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-6653-42	FECHA:	20/08/2024



Foto 1:



Foto 2:



Foto 3:



Foto 4:



Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

