

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL TUCURU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PANCHEJE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-6748-43	FECHA:	9/05/2024



Foto1: MODULO 4; SUSTITUCION DE PUERTA DE METAL.



Foto 2: PINTURA EN MURO INTERIORES Y EXTERIORES (DOS MASNOS)




Foto 3: PINTURA EN MURO INTERIORES Y EXTERIORES (DOS MASNOS)

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la EORM	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL TUCURU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PANCHEJE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-6748-43	FECHA:	9/05/2024



Foto 1: PREPARACION AREA PARA COLOCACION DE LOSA DE CONCRETO



Foto 2: PREPARACION DE AREA PARA LA CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO



Foto 3: CONSTRUCCION Y SUMINISTRO DE LOSA DE CONCRETO



Foto 4: CONSTRUCCION Y SUMINISTRO DE LOSA DE CONCRETO



Foto 5: CONSTRUCCION Y SUMINISTRO DE LOSA DE CONCRETO



Foto 6: CONSTRUCCION Y SUMINISTRO DE LOSA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL TUCURU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PANCHEJE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-6748-43	FECHA:	9/05/2024



Foto1: CONSTRUCCION Y SUMINISTRO DE MURO PERIMETRAL



Foto 2: CONSTRUCCION Y SUMINISTRO DE MURO PERIMETRAL



Foto 3: CONSTRUCCION Y SUMINISTRO DE MURO PERIMETRAL



Foto 4: CONSTRUCCION Y SUMINISTRO DE MURO PERIMETRAL



Foto 5: CONSTRUCCION Y SUMINISTRO DE MURO PERIMETRAL



Foto 6: CONSTRUCCION Y SUMINISTRO DE MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---