

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL TUCURU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PANCHEJE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-6748-43	FECHA:	30/05/2024



Foto 1: MODULO 4; SUSTITUCION DE PUERTA DE METAL.



Foto 2: PINTURA EN MURO INTERIORES Y EXTERIORES (DOS MASNOS)



Foto 3: PINTURA EN MURO INTERIORES Y EXTERIORES (DOS MASNOS)

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL TUCURU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PANCHEJE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-6748-43	FECHA:	30/05/2024



Foto 1: CONSTRUCCION Y SUMINISTRO DE LOSA DE CONCRETO, CANCHA POLIDEPORTIVA.



Foto 2: CONSTRUCCION Y SUMINISTRO DE LOSA DE CONCRETO, CANCHA POLIDEPORTIVA




Foto 3: CONSTRUCCION Y SUMINISTRO DE LOSA DE CONCRETO, CANCHA POLIDEPORTIVA



Foto 4: CONSTRUCCION Y SUMINISTRO DE LOSA DE CONCRETO, CANCHA POLIDEPORTIVA



Foto 5: CONSTRUCCION Y SUMINISTRO DE LOSA DE CONCRETO, CANCHA POLIDEPORTIVA



Foto 6: CONSTRUCCION Y SUMINISTRO DE LOSA DE CONCRETO, CANCHA POLIDEPORTIVA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL TUCURU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PANCHEJE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-6748-43	FECHA:	30/05/2024



Foto 1: CONSTRUCCION Y SUMINISTRO DE MURO PERIMETRAL



Foto 2: CONSTRUCCION Y SUMINISTRO DE MURO PERIMETRAL



Foto 3: CONSTRUCCION Y SUMINISTRO DE MURO PERIMETRAL



Foto 4: CONSTRUCCION Y SUMINISTRO DE MURO PERIMETRAL



Foto 5: CONSTRUCCION Y SUMINISTRO DE MURO PERIMETRAL

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

E.O.R.M.
CASERIO PANCHEJE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Firma]

OFICINA RURAL MIXTA
CASERIO PANCHEJE
16-06-6748-43
SAN MIGUEL TUCURU