

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL TUCURU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CANAAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-8664-43	FECHA:	9/12/2024




Foto1: CULMINACION DE SUSTITUCION DE PAREDES Y PINTURA




Foto 2: CULMINACION DE SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE TECHO Y ENTECHADO DE AULA DE PRIMER GRADO



Foto 3: CULMINACION DE SUSTITUCION DE VENTANAS DE AULAS




Foto 4: CULMINACION DE SUSTITUCION DE PISO DE AULA DE PRIMER GRADO




Foto 5: CULMINACION DE SUSTITUCION DE PUERTAS DE AULA DE PRIMER GRADO




Foto 6: CULMINACION DE SUSTITUCION DE INODOROS Y TINACO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

