



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZÓS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD RANCHO GRANDE LAGARTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0052-43	FECHA:	25/11/2024



FOTO 1: SE OBSERVA LA CULMINACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE MURO PERIMETRAL




FOTO 2: SE OBSERVA LA CULMINACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE MURO PERIMETRAL




FOTO 3: SE OBSERVA LA CULMINACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE TUBO HG




FOTO 4: SE OBSERVA LA CULMINACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE TUBO HG



FOTO 5: SE OBSERVA LA CULMINACIÓN DE LA COLOCACIÓN DE MALLA GALVANIZADA



FOTO 6: SE OBSERVA LA CULMINACIÓN DE LA COLOCACIÓN DE MALLA GALVANIZADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZÓS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD RANCHO GRANDE LAGARTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0052-43	FECHA:	25/11/2024



FOTO 7: SE OBSERVA LA CULMINACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE PORTÓN DE METAL




FOTO 8: SE OBSERVA LA CULMINACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE PORTÓN DE METAL





FOTO 9: SE OBSERVA LA CULMINACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE PORTÓN DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

