

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Panzós
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento Quinich II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0062-43	FECHA:	4/09/2024



Foto1: Se observa el avance de las laminas portantes del modulo 1




Foto 2: Se observa el avance del mantenimiento de estructura de la escuela.



Foto 3: Se observa el avance de la fosa septica de los baños.




Foto 4: Se observa el avance del mingitorio



Foto 5: Se observa en el tortado y los postes de la cocina del modulo 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria chen e.e

Firma y sello del Presidente de la OPR

Ruiz perez

Firma y Sello Director Centro Educativo Público