



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZÓS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO RIO ZARCO MATRIZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0063-43	FECHA:	12 de Abril de 2024



Foto 1: Proceso de rehabilitación de cocina.



Foto 2: Levantado de muro de rehabilitación de cocina.



Foto 3: Proceso de instalación del entechado de la rehabilitación de cocina.



Foto 4: En esta fotografía se aprecia el mantenimiento que se le hizo a las vigas



Foto 5: Foto de la añadidura que se le hizo a las vigas mismas que se le dieron su respectivo mantenimiento




Foto 6: Culminación de mantenimiento de la estructura del entechado de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público