



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Panzós
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Río Blanco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0067-43	FECHA:	21/06/2024



Foto 1: Rehaibilitacion de estrucctura metalica de la escuela.



Foto 2: Inicio de rehabilitacion de aula.



Foto 3: Proceso de desinstalacion de entechado.



Foto 4: Proceso de levantamiento de nuevo del aula.




Foto 5: Vista frontal del entechado de la escuela.



Foto 6: Proceso de colocacion de entechado de aula rehabilitada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

