



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Panzós
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Río Blanco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0067-43	FECHA:	21/06/2024




Foto 1: Vista panoramica de la escuela.



Foto 2: Vista frontal de rehabilitacion de aula.



Foto 3 : Nuevo entechado finalizado de la escuela.



Foto 4: Estructura de entechado de aula rehailitada.




Foto 5: Estructura de entechado de escuela finalizado.



Foto 6: Rehabilitacion de aula finalizada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

