



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Panós	MUNICIPIO:	Alta Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Santa Maria Miralvalle	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Santa Maria Miralvalle
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0071-43	FECHA:	



Foto1: Proceso de reparación de pintura.



Foto 2: Desistacion de la estructura del techo de la escuela



Foto 3: Proceso reparación del piso del aula.



Foto 4: Desistacion de la puerta de la cocina.



Foto 5: Proceso de cambio y mejoramiento de puerta.



Foto 6: Reinstacion de balcones del aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

