

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Panzós	MUNICIPIO:	Alta Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Santa Maria Miravalle	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0071-43	FECHA:	06/12/2024



Foto1: Mejoramiento de pintura en la parte exterior



Foto 2: En esta fotografia se muestra el mejoramiento del techo



Foto 3: Mejoramiento del piso



Foto 4: Mejoramiento de la puerta de la cocina



Foto 5: Mejoramiento de la puerta de una aula



Foto 6: Mejoramiento de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la O.P.R.M.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

