

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERPAZ	MUNICIPIO:	PANZOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO JOLOMIJIX V
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0077-43	FECHA:	30/10/2024




Foto 1: Se observa el mantenimiento de las estructuras del centro educativo. Aplicación de lijado



Foto 2: se realiza el mantenimiento de las estructuras del centro educativo. Aplicación de pinturas antióxidantes.



Foto 3: Se observa y cambio y mantenimiento de las cuatro puertas del modulo educativo



Foto 4: se observa el mantenimiento y cambio de las cuatro puertas del modulo educativo.



Foto 5: Se observa el cambio de canales y caída de aguas pluviales parte de enfrente y de atrás del modulo educativo.




Foto 6: Se observa los cambio de canales y bajada de aguas pluviales parte de enfrente y de atrás del modulo educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

