



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD SAN ISIDRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SAN ISIDRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0080-43	FECHA:	10/12/2024



Foto 1: Mantenimiento lado frontal de cocina



Foto 2: mantenimiento lado trasero de cocina



Foto 3: remodelacion de pintura lado exterior de aulas



Foto 4: medicion donde se ubicarán puerta y balcones




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

