



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD SAN ISIDRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SAN ISIDRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0080-43	FECHA:	26/02/2025



Foto1: Pintura remodelada, balcones y puertas colocadas




Foto 2: estructura de techo y cubierta instalada




Foto 3: pintura lado interior remodelada, paredes y balcones de cocina instalados




Foto 4: balcones y puerta de cocina instalados




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

