



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZÓS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD TIERRA SECA XUCUP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0091-43	FECHA:	9/12/2024



Foto1: Se observa el cambio de techo de lamina.



Foto 2: Se observa el mantenimiento de las ventanas de las tres aulas del modulo 1.



Foto 3: se observa pintura en muro exterior y interior



Foto 4: Se observa el cambio del techo de la dirección-bodega de la cual se cambio el reglón número 02 para la misma.



Foto 5: Se observa el mantenimiento de puertas de las aulas.





Foto 6: Instalacion de Canales con bajas de aguas pluvial.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

