

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZÓS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO JOLOMIJIX IIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO JOLOMIJIX IIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0092-43	FECHA:	28/11/2024



Foto 1: Se observa el proceso el trabajo de las costaneras en donde van las laminas troqueladas de las aulas.




Foto 2: Se observa las estructuras, vigas, costaneras de las laminas en instalacion.



Foto 3: Se observa las puertas en proceso



Foto 4: Se observa la puerta en proceso de terminar



Foto 5: Se Observa el Balcon en proceso de instalacion




Foto 6: Se Observa el Piso de las aulas, en proceso de terminar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de C.O.P.E.



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

