

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZÓS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO JOLOMIJIX IIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO JOLOMIJIX IIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0092-43	FECHA:	18/12/2024



Foto 1: Se observa las costaneras de las laminas troqueladas de las aulas concluido



Foto 2: Se observa las estructuras, vigas, costaneras de las laminas concluido



Foto 3: se observa el edificio escolar concluido



Foto 4: Se Observa el Piso de las aulas concluido



Foto 5: Se observa una de la columna del Edificio escolar concluido



Foto 6: Se observa el corredor del Edificio escolar concluido

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPR

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público