



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZÓS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO SAN CARLOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0099-43	FECHA:	14/11/2024



Foto 1: Desmontaje de laminas para su posterior cambio del modulo 1



Foto 2: Limpieza y refuerzos para costaneras del modulo 1



Foto 3: Etapa de pintura y finalizacion de juntas de refuerzos de las tijeras y costaneras de las aulas del centro educativo del modulo 2



Foto 4: Cambio de techado, colocación de tijeras y costaneras de la cocina escolar del modulo 3



Foto 5: Mantenimiento de puertas y puesta de recubrimiento de pintura anticorrosiva de baño del centro educativo del modulo 2



Foto 6: Mantenimiento de valcones de las aulas, colocacion de pintura anticorrosiva del modulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

