



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZÓS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO SAN CARLOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0099-43	FECHA:	25/11/2024



Foto1: Terminación de Entechado del centro educativo del modulo 1.



Foto 2: Culminación de la pintada del exterior del centro educativo del modulo 1.



Foto 3: Terminación de la pintada del interior de las 3 aulas del centro educativo del modulo 1



Foto 4: Finalización de entechado de la cocina educativa del modulo 3.



Foto 5: Finalización del mantenimiento de las puertas, chapas y pintura anticorrosiva del modulo 2.



Foto 6: Terminación del mantenimiento de las puertas y pintura anticorrosiva de los baños del centro educativo del modulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

