

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Panzós
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Concepción I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0100-43	FECHA:	21/06/2024



Foto1: proceso de sustitucion del soporte metalico.



Foto 2: proceso de construcción



Proceso de cambio de entechado



Proceso de levantamiento de muro



Estructura del entechado de la escuela



Proceso de rehabilitación de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público