



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZÓS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PARCELAMIENTO EL QUETZAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PARCELAMIENTO EL QUETZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0102-43	FECHA:	31 DE JULIO DE 2024



Foto 1: Desinstalacion de la estructura de techo de la escuela.



Foto 2: Rehabilitación de la estructura del entechado de la escuela.



Foto 3: Rehabilitación de Puertas



Foto 4: Excavación del área fosa séptica



Foto 5: Proceso de rehabilitación del entechado de la escuela.



Foto 6: Proceso de colocación de la estructura del entechado de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del COPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público