



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZÓS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PARCELAMIENTO EL QUETZAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PARCELAMIENTO EL QUETZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0102-43	FECHA:	31 DE JULIO DE 2024



Foto 1: En esta fotografía se muestra el mejoramiento de techo.



Foto 2: Mejoramiento de Pintura.



Foto 3: Reparación de puertas.



Foto 4: Mejoramiento de cocina.



Foto 5: Vista frontal de la escuela.



Foto 6: Rehabilitación de fosa séptica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público