

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PARCELAMIENTO EL ZAPOTAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO EL ZAPOTAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 -07-0104-43	FECHA:	15/11/2024




Foto 1: Se observa el avance del entechado de las aulas.



Foto 2: Se observa el avance de las instalaciones electricas.



Foto 3: se observa el avance del mantenimiento de los balcones.




Foto 4. Se observa el avance de la torta de cemento dentro de las aulas.



Foto 5: se observa el avance del mantenimiento de los baños.





Foto 6: Se observa el avance del mantenimiento de la estructura metalica de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público