



Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PARCELAMIENTO EL ZAPOTAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO EL ZAPOTAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 -07-0104-43	FECHA:	02/12/2024



Foto1: Entechado totalmente instalados.



Foto 2: Sistema Eléctrico totalmente instaladas.



Foto 3: balcones totalmente remozadas.



Foto 4. Torta o Piso totalmente terminada.



Foto 5: Baños totalmente remozadas.



Foto 6: Estructura metalica totalmente remozada y tambien se puede observar un nuevo ambiente (pintura).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público