

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                                       |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ALTA VERAPAZ                | MUNICIPIO:                     | PANZÓS                                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | PARCELAMIENTO SAN PABLO, PANZÓS, A.V. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-07-0112-43               | FECHA:                         | 20/11/2024                            |




Foto 1: Se observa el avance de la estructura portante en el modulo 1.



Foto 2: Se observa el avance de la cubierta de láminas portante en el modulo 1.




Foto 3: Se observa el avance de la Torta portante en el modulo 1.



Foto 4: Se observa el avance de la estructura portante en el modulo 2.




Foto 5: Se observa el avance de cocina del modulo 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la O.P.P.



*[Firma]*

Firma y Sello Director de Centro Educativo Público

