



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZÓS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO SAN PABLO, PANZÓS, A.V.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0112-43	FECHA:	29/11/2024




Foto 1: Se observa el 100% del mantenimiento de estructura portante en el modulo 1.



Foto 2: Se observa el completo de la cubierta de láminas portante en el modulo 1.




Foto 3: Se observa la culminacion de la Torta portante en el modulo 1.




Foto 4: Se observan instaladas la estructura portante en el modulo 2.



Foto 5: Se observa la cocina remozada totalmente del modulo 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

