



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Panzos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M Caserío Bella Aurora	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Bella Aurora
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0163-43	FECHA:	2/12/2024



Foto1: Como se ve en la presente fotografia el en techado del centro educativo esta totalmento nuevas.



Foto 2:



Foto 3: Como se ve en la fotografia repello termina con su pintura aplicada.



Foto 4: La sustitucion de las laminas coriente de la cocina a laminas troquelada.




Foto 5:



Foto 6: la pintura ya esta aplicada y se ve las aulas como nuevas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Margarita coc ical

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

