

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZÓS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARCELAMIENTO PUEBLO NUEVO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO PUEBLO NUEVO, TELEMÁN, PANZÓS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0186-43	FECHA:	22/11/2024



Foto1: DE ESTA MANERA QUEDA LO DEL FRENTE DEL CENTRO EDUCATIVO



Foto 2: CONTAMOS CON DOS ENTREDAS Y LA CIRCULACION DE ENTRETE PARA MANTENER LIMPIO EL PREDIO EDUCATIVO.




Foto 3: IGUAL DE ESTA MANERA QUE EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA ESCUELA UNA VEZ YA PINTADA



Foto 4: TRABAJO FINALIZADO Y ALUMBRADO COMPLETO



Foto 5: LA COCIMA QUEDANDO DE ESTA MANERA CON ESTRUCTURA METALICA AL 100



Foto 6: LA COCINA TIENE UNA DEMENSION DE 9X8

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OFE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---