

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Panzós
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA CANLUN I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Canlun I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0367-43	FECHA:	20 de Noviembre 2024



Foto 1: Se amplía el área del aula para mejorar el espacio.




Foto 2: Se coloca mas altura al aula pero evitar el calor.



Foto 3: Limpieza del revestimiento de Cal en las paredes y relleno de los agujeros.



Foto 4: Revestimiento de la pared con cemento.



Foto 5: Colocación de la estructura metalica para el techo de las dos aulas.




Foto 6: Colocación de las laminas troqueladas a las dos aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

