

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Panzós
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA CANLUN I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Canlun I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:		FECHA:	02 de diciembre de 2024




Foto 1: Cambio a lámina troquelada.



Foto 2: Repelle interior y exterior de paredes, mantenimiento de balcones y puertas.



Foto 3: Estructura metálica.



Foto 4: Instalación de sistema eléctrico.



Foto 5: Pintura de paredes interior.




Foto 6: Pintura de paredes interior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público