



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Panzós
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio la Soledad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0078-43	FECHA:	3/09/2024



Foto1: Se observa el deterioro de las laminas portantes del modulo 1



Foto 2: Se observa el deterioro de las laminas portantes del modulo 2



Foto 3: Se observa la estructura portante del modulo de la cocina.



Foto 4: Se observa el modulo del piso de la cocina



Foto 5: Se observa el modulo de inodoros en mal estado




Foto 6: Se observa el deterioro de la puerta de la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jose Domingo Choc



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público