



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZÓS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CACAVILÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0402-43	FECHA:	28/11/2024




Foto 1: LÁMINAS TROQUELADAS DE LAS AULAS Y SALÓN



Foto 2: ESTRUCTURA METÁLICA Y LÁMINAS TROQUELADAS EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES




Foto 3: PINTURA DE INTERIOR DE AULAS Y TORTA DE CEMENTO EN EL AULA



Foto 4: TORTA DE CEMENTO EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES



Foto 5: PINTURA DE EXTERIOR DE AULAS Y PINTURA DE BALCONES



Foto 6: INSTALACIÓN DE PUERTAS DE METAL EN AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nuebo

Firma y sello del Presidente de la OPF



Miguel Ángel

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

