

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SENAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD EL SOMPOPERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0027-43	FECHA:	29/11/2024



Foto1: Colocada las laminas del techo deteriorado de 3 aulas, bodega y direccion y relleno de agujeros en la pared.



Foto 2: Techo de cocina cambiado, agujeros en las pared rellandos.



Foto 3: PUERTA NUEVA.



Foto 4: Se observa terminado el repello a las paredes interiores de la cocina.



Foto 5: Se observa pintura aplicada a las aulas, dirección y bodega.



Foto 6: Balcones lijados y pintados completamente.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

