



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                                     |                                |                                |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Alta Verapaz                        | MUNICIPIO:                     | Senahú                         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM Comunidad Santa María Camelias | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Comunidad Santa María Camelias |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-08-0031-43                       | FECHA:                         | 18/11/2024                     |



Foto1: Se procedió a quitar las laminas antiguas.



Foto 2: Colocacion de laminas de todo el establecimiento.



Foto 3: Se quito la lamina antigua del escenario.



Foto 4: Cambio de estructura de madera por metal y lamina.



Foto 5: Cambio de estructura.



Foto 6: Pintado de estructura antes de colocar las láminas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Miguel Sanchez*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

