



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Senahú
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Comunidad Santa Maria Camelias	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Santa Maria Camelias
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0031-43	FECHA:	2/12/2024



Foto 1: Cambio de lámina en el establecimiento completo.



Foto 2: Colocación de canal en ambos lados del establecimiento.



Foto 3: Cambio de lamina y estructura de aula.



Foto 4: Cambio de lámina de escenario.



Foto 5: Cambio de lámina de baños.



Foto 6: Pintado del establecimiento por completo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miguel Ángel
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

