

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SENAHÚ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PARCELAMIENTO CANDELARIA SECACAO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO CANDELARIA SECACAO SENAHÚ A.V
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0033-43	FECHA:	2/07/2024



Foto1: Desmontado de estructura del Módulo I.



Foto 2: Montaje de estructura metálica en el Modulo I.



Foto 3: Montaje de estructura metálica corredor del Módulo I.



Foto 4: Montaje de estructura metálica al Módulo III.




Foto 5: Entechado del Módulo I.



Foto 6: Fundición torta de Cemento Módulo III.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPR

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público